



SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD



SEMA  
202532215780321

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., noviembre 27 de 2025

**Señor(a)**  
**PUBLICADO EN CARTELERIA**

Anónimo Anónimo Anónimo  
No Registra

Email: anonimo@anonimo.com  
Bogota - D.C.

**REF: RESPUESTA AL RADICADO 202561204061582**

Respetada Ciudadanía,

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En referencia a su comunicado donde menciona: “(...)

*“Señores, Subdirección de Semaforización, Por medio del presente me permito reportar fallas en uno de los semáforos de la red de semaforización de Bogotá con los siguientes datos y ubicación: Dirección: Calle 138 con Carrera 54 (Intersección) Localidad: Suba Barrio: Prado Pinzón Falla: Intersección con 4 semáforos completamente apagados, sin intermitencia o problemas de conexión. Los semáforos presentan fallas desde el día sábado, 1.º de noviembre de 2025.”*

(...)”; en el contexto de lo narrado en su comunicación y en el documento adjunto, se informa lo siguiente:

Inicialmente se da claridad que la intersección semaforizada mencionada corresponde al EXT-1100/1840 | KR 54 X AC 138 y acorde a su solicitud se procedió a revisar en el reporte centralizado del sistema de semaforización para el evento reportado en el comunicado.

Una vez verificado el sistema de gestión y operación de intersecciones en el Centro de Gestión de Tránsito CGT de la Secretaría Distrital de Movilidad se observa que la mencionada intersección reporto evento de falla con afectación a la operación normal de la misma.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

**PA01-PR15-MD01 V4.0**  
**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Dado el tipo de reporte recibido, se gestionó revisión física con el fin de evaluar las condiciones de operación y de sus componentes por parte de un grupo técnico especializado, el cual en su diagnóstico reporta lo siguiente.

**Diagnóstico:** *Intersección apagada. Módulo BSE bloqueado por variación de tensión.*

**Novedades:** *Actividades en el NEI-1100/ID-1840. Se encuentra módulo BSE bloqueado. Se realiza revisión de consumos y retornos, encontrándolos en parámetros normales, acometida variando entre (110 y 118 VAC).*

*[08:13 H - ID (unidades de tránsito): 25110312].*

**Solución:** *Se reinicia modulo BSE, se revisa señalización sin novedades adicionales. Intersección aislada de central y T.A. apagado.*

Según lo anterior, se indica que el evento reportado fue verificado y se atendió con el correctivo realizado.

Se debe tener en cuenta que las fallas que afectan el funcionamiento de una intersección semaforizada son incidentes que pueden presentarse en su infraestructura debido a la continua operación del sistema (fallas internas) o a eventos externos al sistema de semaforización como hurtos, vandalismo, fallas en la red de energía o fallas en la red de comunicación que conectan los equipos en vía con el Centro de Gestión de Tránsito desde el cual es posible supervisar su operación de manera constante. Estas fallas una vez detectadas o reportadas por usuarios de la vía se gestionan de manera prioritaria para su atención correctiva por parte de la entidad correspondiente. Además, se realiza seguimiento continuo hasta que la situación sea completamente superada.

Sin embargo, ante cualquier falla, manifestación o afectación a la movilidad, “toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

2





Por lo anterior, es imperativo que los usuarios de las vías adopten un comportamiento ejemplar en estado de intermitencia o falla de una intersección semaforizada, y cumplan con lo dispuesto en el Artículo 66., de la Ley 769 de 2002.

“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda.”

Es importante aclarar que si el presente requerimiento se realiza como parte de una investigación por accidente de tránsito, se debe tener en cuenta que cada incidente o accidente de tránsito tiene unas características y circunstancias que deben ser consideradas por el investigador correspondiente, y por lo tanto, el concepto emitido por esta Entidad no es vinculante, toda vez que dentro de las funciones asignadas a esta Secretaría no se encuentra la de investigaciones de accidentes de tránsito.

Agradecemos la preocupación por contribuir en la mejora de las condiciones de movilidad y del espacio público de nuestra Ciudad, e informamos que se continuará con el seguimiento al caso y así prevenir incomodidades futuras.

Finalmente, le agradecemos su información oportuna y es importante mencionar que el Artículo 109 de la Ley 769 de 2002 (CNTT), establece: “(...) Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales de tránsito (...)”, por lo tanto, aun cuando es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios, existe un deber de corresponsabilidad de los ciudadanos en el acatamiento de las normas y el cuidado de su infraestructura.

Cordialmente,



**Diego Andres Suarez Gomez**  
Subdirector Técnico de Semaforización

Firma mecánica generada en 27-11-2025 10:42 AM

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

3





SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD



SEMA  
202532215780321

Información Pública  
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

cc Yessica Hasbleidy Vargas Cardenas - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Kevin Fernando Alfonso Miranda-Subdirección De Semaforización

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

4

**PA01-PR15-MD01 V4.0**  
**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)*