



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



SEMA
202532215896051

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., diciembre 03 de 2025

Señor(a)

PUBLICADO EN CARTELERA

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogota - D.C.

REF: Respuesta a SDQS-6179992025

Respetada ciudadanía

Reciba un cordial saludo de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En referencia a su comunicado donde menciona: “(...) *SOLICITO SE TOME ACCION CON EL SEMAFORO UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE 116 CON CARRERA 19, EN BOGOTA, NORTE LOCALIDAD USAQUEN. LLEVA DOS DIAS DAÑADO Y AFECTA LA MOVILIDAD, AGRADEZCO SE REALICEN LAS REPARACIONES NECESARIAS (...)*”; en el contexto de lo narrado en su comunicación, de manera atenta se informa lo siguiente:

Inicialmente se da claridad que la intersección semaforizada mencionada corresponde al EXT-1304/101 | AV SANTA BARBARA (AK 19) X AV PEPE SIERRA (AC 116) y acorde a su solicitud se procedió a revisar en el reporte centralizado del sistema de semaforización para el evento reportado en el comunicado.

Una vez verificado el sistema de gestión y operación de intersecciones en el Centro de Gestión de Tránsito (CGT) de la Secretaría Distrital de Movilidad, se observa que la mencionada intersección reporta eventos esporádicos de falla con afectación a la operación normal de la misma.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Dado el tipo de reporte recibido, se gestionó revisión física con el fin de evaluar las condiciones de operación y de sus componentes por parte de un grupo técnico especializado, el cual en su diagnóstico reporta lo siguiente.

Diagnóstico: Intersección apagada. Intersección presenta falla de energía.

Novedades: Actividades en el NEI-1304 / ID-101. El grupo de mantenimiento reporta (0) Voltios. En la acometida, se presenta falla energía. Es necesaria la revisión por parte del grupo eléctrico, intersección apagada. [7:08 H - ID (Unidades de tránsito): 25111314].

Solución: Se realiza revisión de acometida, se encuentra acometida en (0 V), se realiza seguimiento de acometida y se encuentra en la caja en la dirección Calle 116 # 19-35, en donde se realiza cambio de fase quedando en (120,4 V) estables, para la labor se levantan (10) tapas de Enel Colombia, demás mobiliario sin novedad. Intersección en servicio con central.

Según lo anterior, se indica que el evento reportado fue gestionado y ejecutado el correspondiente correctivo, adicional se verifico el funcionamiento de la intersección, sin presentar novedades adicionales.

Se debe tener en cuenta que las fallas que afectan el funcionamiento de una intersección semaforizada son incidentes que pueden presentarse en su infraestructura debido a la continua operación del sistema (fallas internas) o a eventos externos al sistema de semaforización como hurtos, vandalismo, fallas en la red de energía o fallas en la red de comunicación que conectan los equipos en vía con el Centro de Gestión de Tránsito desde el cual es posible supervisar su operación de manera constante. Estas fallas una vez detectadas o reportadas por usuarios de la vía se gestionan de manera prioritaria para su atención correctiva por parte de la entidad correspondiente. Además, se realiza seguimiento continuo hasta que la situación sea completamente superada.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

2





Sin embargo, ante cualquier falla, manifestación o afectación a la movilidad, *“toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”*.

Por lo anterior, es imperativo que los usuarios de las vías adopten un comportamiento ejemplar en estado de intermitencia o falla de una intersección semaforizada, y cumplan con lo dispuesto en el Artículo 66., de la Ley 769 de 2002.

“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda.”

Es importante aclarar que si el presente requerimiento se realiza como parte de una investigación por accidente de tránsito, se debe tener en cuenta que cada incidente o accidente de tránsito tiene unas características y circunstancias que deben ser consideradas por el investigador correspondiente, y por lo tanto, el concepto emitido por esta Entidad no es vinculante, toda vez que dentro de las funciones asignadas a esta Secretaría no se encuentra la de investigaciones de accidentes de tránsito.

Finalmente, le agradecemos su información oportuna y es importante mencionar que el Artículo 109 de la Ley 769 de 2002 (CNTT), establece: *“(…) Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales de tránsito (…)*”, por lo tanto, aun cuando es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios, existe un deber de corresponsabilidad de los ciudadanos en el acatamiento de las normas y el cuidado de su infraestructura.

En espera de dar alcance a su solicitud, no sin antes resaltar el gran aporte que por parte de la comunidad significa la identificación y puesta en conocimiento de este

3

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



SEMA
202532215896051

Información Pública
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

tipo de eventos que permiten a la SDM su atención inmediata y aportar a la seguridad vial de la Ciudad.

Cordialmente,

Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector Técnico de Semaforización

Firma mecánica generada en 03-12-2025 12:59 PM

cc Isabel Cucunubá Siempira - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Kevin Fernando Alfonso Miranda-Subdirección De Semaforización

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

4

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en www.movilidadbogota.gov.co