



SECRETARÍA DE
MOVILIDAD



SEMA

202632206361401

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., mayo 11 de 2026

Señor(a)

PUBLICADO EN CARTELERIA

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogotá - D.C.

REF: Respuesta a SDQS-2818442026

Respetad Ciudadanía

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En referencia a su comunicado donde menciona: “(...)

“SEMAFORO VEHICULAR DAÑADO, VERDE DAÑADO, EN LA CRA 11 CON CALLE 86 Y CALLE 85. CUIDADO CON ESE SEMAFORO. TIENE MUCHO TRAFICO.”

(...)”; en el contexto de lo narrado en su comunicación, se informa lo siguiente:

Se verifica reporte centralizado del sistema de semaforización para el evento reportado en el comunicado.

Una vez verificado el sistema de gestión y operación de intersecciones en el Centro de Gestión de Tránsito CGT de la Secretaría Distrital de Movilidad se observa que en la mencionada intersección no se reportan eventos de falla con afectación a la operación normal de la misma. Sin embargo, dado el tipo de reporte, se gestionó revisión física con el fin de evaluar las condiciones de operación por parte de personal especializado, el cual en su diagnóstico reporta lo siguiente.

EXT-1119/117 | AV GERMAN ARCINIEGAS (AK 11) X AV CALLE 82 (AC 82)

Novedades: *Intersección en servicio. Revisión de mobiliario.*

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Solución: Se hace revisión de consumos y retornos encontrando módulo LED verde en falla en semáforo S2 flujo (11) y cable abierto para amarillos del flujo (11). Se retira módulo LED pleno verde con serie (A510-10403008-000221) y se instala módulo con serie (A510-10405007-000034). Para amarillos del flujo (11) izquierdo se instala (36) metros de cable eléctrico 4x16 AWG. Se retiran (30) metros de cable eléctrico en mal estado, quedando en parámetros normales. Para la labor se desueldan y levantan (6) tapas de cámara de paso de semaforización. Intersección en servicio con central.

Según lo anterior, se informa que el evento reportado fue gestionado y atendido. Adicionalmente, se efectuó la revisión del mobiliario sin encontrar novedades adicionales. No obstante, se continuará con el monitoreo periódico de la intersección, con el fin de identificar y atender oportunamente cualquier evento que pueda afectar la infraestructura del sistema.

Se debe tener en cuenta que las fallas que afectan el funcionamiento de una intersección semaforizada son incidentes que pueden presentarse en su infraestructura debido a la continua operación del sistema (fallas internas) o a eventos externos al sistema de semaforización como hurtos, vandalismo, fallas en la red de energía o fallas en la red de comunicación que conectan los equipos en vía con el Centro de Gestión de Tránsito desde el cual es posible supervisar su operación de manera constante. Estas fallas una vez detectadas o reportadas por usuarios de la vía se gestionan de manera prioritaria para su atención correctiva por parte de la entidad correspondiente. Además, se realiza seguimiento continuo hasta que la situación sea completamente superada.

Sin embargo, ante cualquier falla, manifestación o afectación a la movilidad, “toda persona que tome parte en el tránsito como conductor, pasajero o peatón, debe comportarse en forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a las demás y debe conocer y cumplir las normas y señales de tránsito que le sean aplicables, así como obedecer las indicaciones que les den las autoridades de tránsito”.

Por lo anterior, es imperativo que los usuarios de las vías adopten un comportamiento ejemplar en estado de intermitencia o falla de una intersección semaforizada, y cumplan con lo dispuesto en el Artículo 66., de la Ley 769 de 2002.





“ARTÍCULO 66. GIROS EN CRUCE DE INTERSECCIÓN. El conductor que transite por una vía sin prelación deberá detener completamente su vehículo al llegar a un cruce y donde no haya semáforo tomará las precauciones debidas e iniciará la marcha cuando le corresponda.”

Es importante aclarar que si el presente requerimiento se realiza como parte de una investigación por accidente de tránsito, se debe tener en cuenta que cada incidente o accidente de tránsito tiene unas características y circunstancias que deben ser consideradas por el investigador correspondiente, y por lo tanto, el concepto emitido por esta Entidad no es vinculante, toda vez que dentro de las funciones asignadas a esta Secretaría no se encuentra la de investigaciones de accidentes de tránsito.

Agradecemos la preocupación por contribuir en la mejora de las condiciones de movilidad y del espacio público de nuestra Ciudad, e informamos que se continuará con el seguimiento al caso y así prevenir incomodidades futuras.

Finalmente, le agradecemos su información oportuna y es importante mencionar que el Artículo 109 de la Ley 769 de 2002 (CNTT), establece: “(...) Todos los usuarios de las vías están obligados a obedecer las señales de tránsito (...)”, por lo tanto, aun cuando es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la movilidad en condiciones de seguridad y comodidad a los usuarios, existe un deber de corresponsabilidad de los ciudadanos en el acatamiento de las normas y el cuidado de su infraestructura.

Cordialmente,



Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector Técnico de Semaforización

Firma mecánica generada en 11-05-2026 10:42 PM

cc Maria Elena Rodriguez Suta - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Kevin Fernando Alfonso Miranda-Subdirección De Semaforización