



SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD



SEMA  
202632200115411

Información Pública  
Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., enero 08 de 2026

Señor(a)

**ANÓNIMO**

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogota - D.C.

**REF:** RESPUESTA AL RADICADO 202561204667982

Respetada Ciudadanía

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en atención al radicado de la referencia en el cual se indica: "(...) *REPORTE FALLAS INTERSECCIÓN SEMAFORIZADA AV. CIRCUNVALAR CON CALLE 51 (...)*", de manera atenta se informa:

La intersección semaforizada que se encuentra en la Avenida Circunvalar con Calle 51 corresponde al externo 2420, ID 191, y acorde a su requerimiento se procedió a realizar la búsqueda de eventualidades en nuestras bases de datos encontrando la siguiente información.

En relación con el externo 2420, este fue atendido según la O.T. No 2025-037580, el día 26 de diciembre de 2025 a las 10:15 horas, nuestro grupo técnico especializado reportó la siguiente actividad:

**Diagnóstico:** Intersección en servicio. Configuración de la video detección.

**Solución:** Actividades en el NEI-2420 / ID-191. Se revisa (1) cámara Wide del flujo 3, se encontró cable abierto, se le hace seguimiento al cableado, se realiza empalme utilizando la reserva del mismo, para la labor se levantan (3) tapas de Enel Colombia, se desueldan (3) tapas de cámaras de paso y se sueldan nuevamente, se configuran (2) zonas de detección, se realizan pruebas con el ingeniero de tráfico, durante 35 minutos, quedando la video detección sin novedad. Intersección en servicio con central y TA encendido.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

**PA01-PR15-MD01 V4.0**  
**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD



SEMA

202632200115411

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Lo anterior indica que se encontró un daño en el cable de comunicación entre el dispositivo de videodetección del acceso oriental y el equipo de control. Tras corregir la falla, el equipo técnico realizó las pruebas pertinentes, confirmando que tanto el sistema de detección como la intersección quedaron operando correctamente.

En espera de dar alcance a su solicitud, no sin antes resaltar el gran aporte que por parte de la comunidad significa la identificación y puesta en conocimiento de este tipo de eventos que permiten a la SDM su atención inmediata y aportar a la seguridad vial de la Ciudad.

Cordialmente,

**Diego Andres Suarez Gomez**  
Subdirector Técnico de SemafORIZACIÓN

Firma mecánica generada en 08-01-2026 06:28 PM

Cc Vladimir Ernesto Álvarez Piñeres-- N/a CP: Valvarpi@banrep.gov.co-(Bogota-D.C.)  
cc Jonathan Torres -- N/a CP: Jonnathantorres4611@gmail.com-(BOGOTA-D.C.)  
cc Maria Fernanda Morales Giraldo-- Moralesgiraldomf@gmail.com CP: Moralesgiraldomf@gmail.com-(BOGOTA-D.C.)  
cc Yessica Hasbleidy Vargas Cardenas - Subdirección de SemafORIZACIÓN

Elaboró: Manuel Alejandro Gomez Moreno-Subdirección De SemafORIZACIÓN

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

**PA01-PR15-MD01 V4.0**  
**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
[www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)  
Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

*Para la SDM la transparencia es fundamental. Reporte hechos de soborno en [www.movilidadbogota.gov.co](http://www.movilidadbogota.gov.co)*