



SECRETARÍA DE  
MOVILIDAD



SEMA  
202532210056561

Información Pública

Al contestar Cite el No. de radicación de este Documento

Bogotá D.C., agosto 25 de 2025

**Señor(a)**

**PUBLICADO EN CARTELERA**

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogota - D.C.

**REF:** Respuesta a SDQS 3918362025

Respetada ciudadanía

Reciba un cordial saludo por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), en atención al radicado de la referencia en el cual se indica: “(...) *A QUIEN CORRESPONDA, CORDIAL SALUDO. A TRAVÉS DE ESTA COMUNICACIÓN QUEREMOS SOLICITAR LA REPARACIÓN DEL SEMÁFORO UBICADO FRENTE A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD (CARRERA 32 CON CALLE 12, ESQUINA), PUES COMO LO MUESTRA LA FOTO, FUE DAÑADO Y LA TAPA QUE CUBRE EL MECANISMO PARA SOLICITAR QUE EL SEMÁFORO CAMBIE FUE DESPRENDIDA DEJANDO TODOS LOS CABLES A LA INTEMPERIE. MUCHAS GRACIAS POR LAS GESTIONES QUE PUEDAN REALIZAR PARA RESOLVER ESTA SITUACIÓN. (...)*”, de manera atenta se informa:

La intersección semaforizada que se encuentra en la Carrera 32 con calle 13 corresponde al externo 2118, ID 625, y acorde a su solicitud se procedió a realizar la búsqueda de eventualidades en nuestras bases de datos encontrando la siguiente información.

Para el externo 2118 el mismo fue atendido mediante la O.T. No 2025-016639, el día 9 de julio de 2025 a las 14:17 horas, nuestro grupo técnico reportó la siguiente actividad:

**Diagnóstico:** Intersección en servicio. Revisión de botones de demanda. Siniestro por vandalismo.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

**PA01-PR15-MD01 V4.0**  
**Secretaría Distrital de Movilidad**  
Calle 13 # 37 - 35  
Teléfono: (1) 364 9400  
www.movilidadbogota.gov.co  
Información: Línea 195

1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



**Solución:** Se atiende la novedad con código de atención 2025-015436. Actividades en el NEI-2118 / ID 625. Se encontró botón vandalizado, no funcional del flujo 722(1), se instala el botón serial (9159117), y se retira el botón con serial (1040527) del flujo mencionado. Se realiza verificación, pruebas de funcionamiento del botón y volumen de los dispositivos sonoros. Intersección en servicio con central y T.A encendido.

Lo anterior indica que se encontró el botón de demanda peatonal de la esquina sur oriental en daño por vandalismo, situación corregida por parte de nuestro grupo técnico mediante el cambio de dicho elemento. Una vez realizado lo anterior se realizaron pruebas de funcionamiento del botón, evidenciando su correcto funcionamiento.

En espera de dar alcance a su solicitud, no sin antes resaltar el gran aporte que por parte de la comunidad significa la identificación y puesta en conocimiento de este tipo de eventos que permiten a la SDM su atención inmediata y aportar a la seguridad vial de la Ciudad.

Cordialmente,

**Diego Andres Suarez Gomez**  
Subdirector Técnico de Semaforización

Firma mecánica generada en 25-08-2025 07:12 PM

cc Maria Elena Rodriguez Suta - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Manuel Alejandro Gomez Moreno-Subdirección De Semaforización

