



Bogotá D.C., abril 21 de 2026

Señor(a)

**ANÓNIMO**

Publicar en Cartelera

Bogotá - D.C.

**REF:** Alcance al radicado SDM No. SCTT 202632302569481. Respuesta SDQS No. 1326462026. Solicitud de instalación señalización en la KR 2B entre CL 88 S y 89 S. Localidad de Usme.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, se le informa que la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM es una Entidad comprometida con la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y con los lineamientos de eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y prácticas del buen gobierno. Para nuestro equipo, es fundamental la satisfacción de los ciudadanos y las sugerencias que realicen, con miras al mejoramiento de la atención prestada.

En atención al radicado SDQS No. 1326462026 en el cual se reporta lo siguiente “... *por tal razón solicitamos nos ayuden a poner la señal de tránsito del prohibido parquear o prohibido parquear en esta cuadra o prohibido el paso de vehículos pesados...*”, la SDM a través de la Subdirección de Señalización informa el cumplimiento del compromiso adquirido y comunicado mediante oficio SDM No. SCTT 202632302569481 del 13 de marzo de 2026, consistente en: instalar dos (2) señales verticales SR-16/Plaqueta (Prohibida circulación de vehículos automotores/Ingreso solo a garajes) en la KR 2B entre CL 88 S y 89 S.

Para el efecto, se informa que el 9 de marzo de 2026 se realizó la implementación de la señalización indicada en el oficio relacionado tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Señales implementadas y ubicación.

| No . | TIPO SEÑAL     | DESCRIPCIÓN           | ACCIÓN         | COSTADO  | CIV     | DIRECCIÓN                  |
|------|----------------|-----------------------|----------------|----------|---------|----------------------------|
| 1    | SR-16/Plaqueta | Prohibida circulación | Implementación | Oriental | 5004132 | KR 2B entre CL 88 S y 89 S |

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



| No. | TIPO SEÑAL         | DESCRIPCIÓN                                                               | ACCIÓN         | COSTADO    | CIV     | DIRECCIÓN                  |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|----------------------------|
|     |                    | de vehículos automotores/<br>Ingreso solo a garajes                       |                |            |         |                            |
| 2   | SR-16/<br>Plaqueta | Prohibida circulación de vehículos automotores/<br>Ingreso solo a garajes | Implementación | Occidental | 5004132 | KR 2B entre CL 88 S y 89 S |

Fuente: Elaboración propia.

En línea con lo anterior, se presenta el registro fotográfico para el sector de la solicitud y la solución brindada:

Tabla 2. Registro fotográfico implementación de señalización.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Foto 1.</b> Implementación de señalización SR-16/Plaqueta (Prohibida circulación de vehículos automotores/ Ingreso solo a garajes) en el sector de la KR 2B entre CL 88 S y 89 S, costado oriental. (ANTES)</p> |  <p><b>Foto 2.</b> Implementación de señalización SR-16/Plaqueta (Prohibida circulación de vehículos automotores/ Ingreso solo a garajes) en el sector de la KR 2B entre CL 88 S y 89 S, costado oriental. (DESPUÉS)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Foto 3.** Implementación de señalización SR-16/ Plaqueta (Prohibida circulación de vehículos automotores/ Ingreso solo a garajes) en el sector de la KR 2B entre CL 88 S y 89 S, costado occidental. (ANTES)



**Foto 4.** Implementación de señalización SR-16/ Plaqueta (Prohibida circulación de vehículos automotores/ Ingreso solo a garajes) en el sector de la KR 2B entre CL 88 S y 89 S, costado occidental. (DESPUÉS)

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, esta Subdirección queda atenta a responder cualquier inquietud adicional que se tenga al respecto.

Cordialmente,



**Francy Andrea Gutierrez Velandia**

Subdirectora de Señalización

Firma mecánica generada en 21-04-2026 07:39 PM

Anexos: Rad. SDM No. SCTT 202632302569481 en 4 folios.

Revisó: Hannah Gabriela Cabrera Trujillo - Subdirección de Señalización

Elaboró: Lady Steffany Rodriguez Ibagon-Subdirección De Señalización