



Bogotá D.C., julio 02 de 2026

Señor
Anónimo
No Registra

Bogotá - D.C.

REF: Alcance al oficio SDM No. 202431113737191. Respuesta al radicado SDQS No. 4368352024. Solicitud mantenimiento de señal SP-47-SR-30 en la DG 82A con KR 110, localidad de Engativá.

Cordial saludo,

Por medio de la presente comunicación, se informa que la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM es una Entidad comprometida con la Política Distrital de Servicio a la Ciudadanía y con los lineamientos de eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y prácticas del buen gobierno.

En atención al radicado SDM No. SDQS-4368352024, mediante el cual se solicitó “...VI UN CARRO CON PLACAS JWZ431 QUE CHOCO UNA SEÑAL DE TRANSITO. ...” en la DG 82A con KR 110.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), a través de la Subdirección de Transporte Privado y la Subdirección de Señalización, se conceptuó mediante radicado SDM No. 202431113737191 del 8 de octubre de 2024 que “...e evidenció que la señal SP-47A/SR-30 (Proximidad a cruce escolar/ Velocidad máxima permitida “30Km/h”) se encuentra en mal estado... se ingresó en la base de compromisos prioritarios de la Entidad, el mantenimiento de la señal vandalizada en la DG 82A con KR 110”.

En cumplimiento de lo dispuesto en dicho concepto, se informa que el 16 de febrero de 2026 se realizó la implementación de la señalización indicada en el oficio mencionado, tal como se presenta en la Tabla 1.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

1



Tabla 1. Señales implementadas y ubicación.

Nº	TIPO SEÑAL	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN	COSTADO	CIV	DIRECCIÓN
1	SP-47/ SR-30	Zona escolar / Velocidad máxima permitida "30Km/h"	Mantenimiento	oriental	10000353	KR 110 con DG 82A

Fuente: Elaboración propia.

En línea con lo anterior, se presenta el registro fotográfico para el sector de la solicitud y la solución brindada:

Tabla 2. Registro fotográfico implementación de señalización.

	
Foto 1. Estado señalización en la KR 110 con DG 82A, vista al norte, (ANTES, fecha 4 de octubre de 2024)	Foto 2. Mantenimiento de señalización SP-47/SR-30 en la KR 110 con DG 82A, vista al norte. (DESPUÉS)

Fuente: Elaboración propia (CTO 2024-3649).

Finalmente, esta Subdirección queda atenta a responder cualquier inquietud adicional que se tenga al respecto.

Cordialmente,



Juan Camilo Rodríguez Cárdenas

Subdirector de Señalización (e)

Firma mecánica generada en 02-07-2026 04:21 PM

Anexos: Rad. SDM No. 202431113737191 en (2) folios.

Revisó: John Jairo Suarez González – Subdirección de Señalización
Elaboró: Hannah Gabriela Cabrera Trujillo-Subdirección De Señalización

2

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0
Secretaría Distrital de Movilidad
Calle 13 # 37 - 35
Teléfono: (1) 364 9400
www.movilidadbogota.gov.co
Información: Línea 195