



Bogotá D.C., mayo 05 de 2026

Señor(a)

PUBLICADO EN CARTELERIA

Anónimo Anónimo Anónimo

No Registra

Email: anonimo@anonimo.com

Bogota - D.C.

REF: Respuesta a SDQS-2661622026

Respetada ciudadanía

Reciba un cordial saludo de parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). En referencia a su comunicado donde menciona: "(...) *"SEMAFORO INTERMITENTE EN COLOR ROJO EN LA CALLE 9 CON AV BOYACA (AK72) EN CASTILLA, SE HA GENERADO CONFUSION EN VEHICULOS QUE VAN A SALIR DEL BARRIO CASTILLA DESDE LA CALLE 9 PARA LA BOYACA, ESPERAMOS PRONTA SOLUCION"*(...)" ; en el contexto de lo narrado en su comunicación, se informa lo siguiente:

La intersección semaforizada relacionada en su solicitud corresponde al externo 2393, ID 819, y acorde a su requerimiento de manera atenta informamos que los días 16 y 17 de abril, nuestros grupos técnicos realizaron trabajos de complemento en la intersección semaforizada los cuales comprendieron las actividades relacionadas a continuación.

Ítem	Fecha	Orden de Trabajo	Actividad realizada
1	16/04/2026	2026-012529	Instalación de semáforos tipo flecha en el acceso occidental de la intersección, instalación de semáforos peatonales en el acceso sur y en el despeje del acceso norte de la intersección.
2	16/04/2026	2026-012622	Mantenimiento correctivo del cable de comunicaciones del sistema de videodetección en el carril central del acceso norte de la intersección.
3	16/04/2026	2026-012532	Instalación de cámara de videodetección en el poste derecho del acceso occidental.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020

PA01-PR15-MD01 V4.0

Secretaría Distrital de Movilidad

Calle 13 # 37 - 35

Teléfono: (1) 364 9400

www.movilidadbogota.gov.co

Información: Línea 195



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



Item	Fecha	Orden de Trabajo	Actividad realizada
4	16/04/2026	2026-012546	Cambio de postes de semaforización en el acceso occidental de la intersección.
5	17/04/2026	2026-012757	Instalación de poste para soporte de cámaras de videodetección en el despeje del acceso sur de la intersección.
6	17/04/2026	2026-012782	Instalación de cámaras de videodetección en el despeje del acceso sur de la intersección.
7	20/04/2026	2026-012921	Reprogramación del equipo de control para soportar las nuevas características de la intersección.

Lo anterior con el objeto de mejorar las condiciones de señalización y de accesibilidad de los diferentes usuarios de la intersección, así como optimizar las características que en materia de Ingeniería de tránsito permitan obtener información para mejorar las condiciones de movilidad en la zona.

En espera de dar alcance a su solicitud, no sin antes resaltar el gran aporte que por parte de la comunidad significa la identificación y puesta en conocimiento de este tipo de eventos que permiten a la SDM su atención inmediata y aportar a la seguridad vial de la Ciudad.

Cordialmente,



Diego Andres Suarez Gomez
Subdirector Técnico de Semaforización

Firma mecánica generada en 05-05-2026 08:41 PM

cc Maria Elena Rodriguez Suta - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Manuel Alejandro Gomez Moreno-Subdirección De Semaforización

