

## MEMORANDO



SEMA  
**202332200235233**

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., septiembre 14 de 2023

PARA: **Jayn Patrich Pardo Garcia**  
Jefe de Oficina Gestión Social

DE: Subdirectora Técnica de Semaforización

REFERENCIA: Alcance a Comunicado SEMA 202332200232583. Rad. OGS 202314000222933. Revisión Dispositivos de Videodetección.

Cordial saludo,

En atención al comunicado de la referencia en el cual se indica: *“en el marco de Rendición de cuentas “(...) Acciones estratégicas y atención integral del Nodo Movilidad” en Bogotá el 23 de agosto a las 2:00 a.m. teniendo la participación de más de 26 asistentes de la localidad de SUBA, espacio en donde la ciudadanía realizó requerimientos relacionados con el sector Movilidad, tanto de forma escrita como verbal, los cuales nos permitimos remitir por competencia y para su respectiva respuesta. (...)”*, de manera atenta se informa:

*“... LILIANA PALOMINO. Revisión del sensor del semáforo ubicado en la cll 152 cra 58. costado sur. puesto que está generando mucho tráfico ...”*

Una vez revisadas las condiciones de operación de la intersección Av. Las Villas (AK 58) con Calle 152, en el mes de julio se evidenció un problema en las prolongaciones o extensiones en el equipo de control. Por lo tanto, los semáforos no extienden los tiempos de verde o en su defecto no emiten luz verde sobre todo en el grupo vehicular Sur - Oriente.

En consecuencia, el grupo técnico de Semaforización desactivó provisionalmente la operación lógica interna en el equipo de control en el momento de encontrar la falla; actualmente se encuentra en seguimiento y operando en tiempos fijos en el equipo de control.

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*

## MEMORANDO



SEMA  
**202332200235233**

Información Pública

Al responder cite este número



Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) agradece su reporte e informa que actualmente la intersección se encuentra libre de fallas, en servicio y operando (disposición de tiempos de verde) de acuerdo a las demandas de vehículos presentes en cada uno de sus accesos.

Cordialmente,



**Sandra Patricia Giraldo Clavijo**  
Subdirectora Técnica de Semaforización

Firma mecánica generada en 14-09-2023 07:04 PM

cc Yessica Hasbleidy Vargas Cardenas - Subdirección de Semaforización  
cc Kevin Fernando Alfonso Miranda - Subdirección de Semaforización

Elaboró: Carlos Gabriel Sánchez Urquijo-Subdirección De Semaforización  
Elaboró: Alexandra Pataquiva – Subdirección de Semaforización

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 320 de diciembre 4 de 2020*